


Проблемная ситуация модели
RS Триггера (при отмене двух
нулей на его входе).

При одинаковых
внутренних задержках
модель не может
выйти из состояния
автоколебаний.



Кафедра аэрокосмических систем управления
Национальный авиационный университет
Киев

АКСУ

Title: RSTриггер	Desc.: Проблема автоколебаний	
Designed by: Воронов С.И.	Document No: 0001	Revision: 1.0
Checked by:	Date: 2021-02-09	Size: A4
Approved by:	Sheet 1 of 1	