


# Несинхронность (задержки в переключениях разрядов) в ЦАП на сетке R-2R



Кафедра аэрокосмических систем управления Национальный авиационный университет Киев			
Title: ЦАП-R-2R-МОП-Ключи	Desc.: ЦАП-R-2R-МОП-Ключи		
Designed by: Воронов С.И.	Document No: 0001	Revision: 1.0	
Checked by:	Date: 2023-02-12	Size: A0	
Approved by:	Sheet 1 of 4		